	УТВЕРЖДАЮ Руководитель вышестоящей организации		
	«»20г.		
АКТ ОБСЛЕДОВА объекта социальной инфр			
Наименование органа исполнительной власти Республики Карелия	«»20г.		
1. Общие сведения об объ	екте		
1.2. Адрес объекта _Республика Карелия г.Медвежьегоров 1.3. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание3 этажей, 3875 - часть здания 2 этажей (или на наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1.4. Год постройки здания 1970 , пос 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: мекум 1.6. Название организации (учреждения), (полное юриди Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенно учреждение «Медвежьегорская средняя общеобразовате. 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) г.Медвежьегорск ул.К.Либкнехта, д.20-а	кв.м этаже),850кв.м 18010кв.м леднего капитального ремонта цего, капитального ческое наименование — согласно е общеобразовательное льная школа №1»		
2. Характеристика деятельности орган	изации на объекте		
Дополнительная информация 3. Состояние доступности об 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспорисать маршрут движения с использованием пассажир схемы маршрутов прилагаются (Приложение 1)	ортом оского транспорта)		
наличие адаптированного пассажирскогонет	транспорта к объекту		
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажи 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 3.2.2 время движения (пешком) 25 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходн 3.2.4 Перекрестки: <i>нерегулируемые</i> ; <i>регулируемые</i> , со зе	500 м мин юго пути (<u>да,</u> <i>нет</i>),		
нет 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустнет 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет	ическая, тактильная, визуальная;		

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

<u>№№</u> п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4.	с нарушениями зрения	«ВНД»
5.	с нарушениями слуха	«ВНД»
6.	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

No No	0	C	Прило	жение
№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»		
2.	Вход (входы) в здание	«ВНД»		
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД»		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ВНД»		

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C, Γ , У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C, Γ , У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	индивидуальное решение с ТСР

	эвакуации)							
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР						
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт текущий, индивидуальное решение с TCP						
6	Система информации на объекте (на всех зонах)							
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт текущий, ТСР						
8.	Все зоны и участки							
индив	казывается один из вариантов (видов работ): не нужда идуальное решение с ТСР; технические решения невозможнивания	ется; ремонт (текущий, капитальный); ны – организация альтернативной формы						
в ран среда Прав (указа 4.3 (адапт «Мед ОВЗ	 4.2. Период проведения работиюнь-август 2014, 2015 гг в рамках исполнениярегиональной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" на 2013-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 23 мая 2013 г. N 282р-П (указывается наименование документа: программы, плана) 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации создание доступной среды в МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1»для людей с ОВЗ Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 							
Kape. 4.4.2.	согласование на заседании Совета по делам инвалилия да да согласование работ с надзорными органам имельства, архитектуры, охраны памятников, другое памятников, другое памятников, другое памятников другое памят	ми (<u>в сфере проектирования и</u>						
4.4.3.	техническая экспертиза; разработка проектно-	сметной документации;						
4.4.5.	согласование с вышестоящей организацией (со согласование с общественными ; другое;	организациями инвалидов						
Имее	тся заключение уполномоченной организации о менование документа и выдавшей его организации,	состоянии доступности объекта						
4.7. I Kape.	Информация может быть размещена (обновлена) п лия	на Карте доступности Республики						
	(дата, наименование сайта, по	рртала)						
5. Oc	обые отметки							
ПРИ.	ложения:							
-	пьтаты обследования: рритории, прилегающей к зданию (участок)	на4 л.						

2. Поэтажные планы, Другое (в том числе дополнительная информация о путях движе	на3 л. ния к объекту)
Руководитель рабочей группы <u>директор школы Т.И.Каштанова</u> (Должность, Ф.И.О.)	
Члены рабочей группы:	
зам. директора по АХЧ Е.Г. Малышева (Должность, Ф.И.О.)	
<u>зам. директора по ВР Кузьмина М.В.</u> (Должность, Ф.И.О.)	

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

<u>г.Медвежьегорск ул.К.Либкнехта, д.20-а, МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1»</u> Наименование объекта, адрес

			Наличи лемент		Выявленные нарушения и замечания		Работы адаптации об	
№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	есть/	№ на плане	№	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет			Необходимо заменить асфальтовое покрытие, ликвидировать лужи на пути следования			
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет			Необходимо заменить асфальтовое покрытие, ликвидировать лужи на пути следования			
1.3	Лестница (наружная)	нет			Необходимо ликвидировать выбоины, щербины		Необходим капитальны й ремонт	
1.4	Пандус (наружный)	нет			Необходимо установить			
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Необходимо оборудовать			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию (участка)	внд			ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР

^{*} указывается: Д**П-В** - доступно полностью всем; Д**П-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично всем; Д**Ч-И** (K, O, C, Γ , Y) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д**У** - доступно условно, **ВН**Д - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к

заключению:			

2. Входа (входов) в здание

	П	Наличие Выявленные нарушения элемента и замечания		Работы по адап объектов				
№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Необходимо ликвидировать выбоины, щербины, установить перила			
2.2	Пандус (наружный)	нет			Необходимо установить			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Необходимо ликвидировать выбоины, щербины			
2.4	Дверь (входная)	есть			Установить самораскрывающуюся дверь			
2.5	Тамбур	есть			Установить самораскрывающуюся дверь			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Входа (входов) в здание	внд			ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР

* указывается: Д П-В - доступно полностью всем; Д П-И (K, O, C, Γ , Y) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); Д Ч-В - доступно частично всем; Д Ч-И (K ,
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий	К		
заключению:_		 	

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

		Наличие		e	Выявленные нарушен	Выявленные нарушения		
	Паничанаранна		Наименование элемента		и замечания		объектов	
№ π/π	№ функционально-		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ест			Убрать пороги, замена полов (наличие неровностей препятствует безопасному движению детей с OB3)			
3.2	Лестница (внутри здания)	ест ь			Оборудовать перилами в соответствии с нормами САнпИН			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Оборудовать необходимо			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Необходимо установить			
3.5	Дверь	Ест ь (15 шт)			Необходимо замена на самооткрывающиеся			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				Установка пандусов на путях эвакуации, косметический ремонт запасных выходов, замена окон.			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	внд			ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C, Γ , У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C, Γ , У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:	

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

		H	Наличи	пичие Выявленные нарушения		ия	Работы по ада	
	Наименование	элемента		га	и замечания		объекто	В
№	функционально-					Значимо		
п/п		OOTH /	№ на	No		для		Виды
11/11	планировочного				Содержание	инвалида	Содержание	
	элемента	нет	плане	фото	•	(катего-	•	работ
						рия)		
					Замена дверей в кабинетах,	•		
	Кабинетная				ремонт полов (наличие			
4.1	форма	ест			неровностей препятствует			
.,,	обслуживания	Ь			безопасному движению			
	OOCSTY KIIBUITIN				детей с ОВЗ)			
					ремонт полов (наличие			
	Som man donne	ООТ			неровностей препятствует			
4.2	Зальная форма	ест						
	обслуживания	Ь			безопасному движению			
					детей с OB3)			
	Прилавочная	ест						
4.3	форма							
	обслуживания	Ь						
	Форма				ремонт полов (наличие			
	обслуживания с				неровностей препятствует			
4.4	перемещением				безопасному движению			
	по маршруту				детей с OB3)			
	Кабина				deten e obs)			
4.5		***						
4.5	индивидуального	нет						
	обслуживания							
							Замена пола,	
							окон, отвода	
					Необходим капитальный		воды из	
					ремонт спортивного зала,		душевых,	
					-		косметически	
1.	Спортивный зал,	ест			тренажерного зала,		й ремонт,	
4.6	тренажерный зал	Ь			раздевалок, душевых,		установка	
	I I				туалетов.		потолочной	
					Замена тренажеров в		сетки в	
					тренажерном зале.		спортивном	
							зале, замена	
							унитазов.	
	OFHILE						y 11111 a 30 b.	
	ОБЩИЕ							
	требования к							
	зоне							

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	внд			ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР

* указывается: Д**П-В** - доступно полностью всем; Д**П-И** (K, O, C, Γ , Y) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); Д**Ч-В** - доступно частично всем; Д**Ч-И** (K, O, C, Γ , Y) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); Д**У** - доступно условно, В**Н**Д - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:	
---------------------------	--

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

	Наличие		e	Выявленные наруше	Работы по адаптации		
Наименование	элемента		ra	и замечания		объектов	
функционально- планировочного элемента		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	ест			Необходимо оборудовать пандусы			

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (места приложения труда)	внд			ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР

* указывается: Д П-В - доступно полностью всем; Д П-И (K, O, C, Γ , Y) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); Д Ч-В - доступно частично всем; Д Ч-И (K ,
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий	ÍΚ		
заключению:			

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование	Наличи лемент		Выявленные наруп и замечания	тения	Работы по адапт объектов	ации
функционально- планировочного элемента	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)		Виды работ
Жилые помещения						

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к		
заключению:		

5. Санитарно-гигиенических помещений

		I	І аличи	e	Выявленные нарушения		Работы по адапт	ации
	Наименование		лемент	га	и замечания		объектов	
№ п/п	функционально- планировочного элемента		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	ест			Оборудование специальных унитазов		Косметический ремонт, замена дверей, капитальный ремонт сантехники.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			Капитальный ремонт душевых в спортивном зале			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	ест						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно- гигиенических помещений	внд			ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР

* указывается: Д П-В - доступно полностью всем; Д П-И (K, O, C, Γ , Y) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); Д Ч-В - доступно частично всем; Д Ч-И (K ,
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к		
заключению:	 	

6. Системы информации на объекте

			Наличие		Выявленные наруш	ения	Работы по адаптации	
	Наименование	Э	элемента		и замечания	и замечания		
№ п/п	паименование функционально- планировочного элемента		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства							
6.2	Акустические средства							
6.3	Тактильные средства							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации		
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		
Системы информации на объекте	внд					

* указывается: Д П-В - доступно полностью всем; Д П-И (K, O, C, Γ , Y) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); Д Ч-В - доступно частично всем; Д Ч-И (K ,
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к		
заключению:	 	